

## Air Canada confirme le déroutement d'un vol

MONTREAL, le 24 avr. /CNW Telbec/ - Air Canada confirme que son vol AC34 au départ de Sydney et à destination de Vancouver a effectué un atterrissage imprévu à Honolulu, en raison d'une turbulence à environ une heure au nord-est de Honolulu.

L'appareil a atterri sans incident à environ 1 h 10 heure locale (7 h 10 HAE). Après l'inspection du personnel de Maintenance Air Canada, l'avion est reparti approximativement deux heures plus tard à destination de Vancouver, à 3 h 16 heure locale (9 h 16 HAE). L'arrivée à Vancouver est prévue à 11 h 44, heure avancée du Pacifique (14 h 44 HAE).

À l'atterrissage à Honolulu, les employés d'Air Canada, ainsi que les services médicaux et d'urgence étaient sur place pour apporter de l'aide au besoin.

Neuf passagers et deux agents de bord ayant besoin de soins médicaux ont été traités sur place, après quoi ils ont pu poursuivre le voyage. Deux passagers et deux agents de bord sont demeurés à Honolulu pour faire l'objet de plus amples examens de blessures mineures. Le personnel médical a ensuite autorisé les deux passagers à continuer leur voyage à destination de Vancouver plus tard aujourd'hui.

La consigne des ceintures était allumée au moment où la turbulence est survenue.

La liste des passagers indique que le 777-200LR de Boeing transportait 256 passagers et 17 membres d'équipage.

À l'arrivée à Vancouver, les équipes d'Air Canada accueilleront les passagers et leur offriront toute l'aide nécessaire.

---

<https://mrfaircanada.mediaroom.com/communiques?item=110889>